

## CHS-CT du 2 Octobre

plusieurs points ont été abordés ;

### les Travaux :

**Béthune**, toilettes du SIP, système particulier avec une pompe de relevage (qui est HS) 3 semaines de délai pour réparer

**Lillers** : le couloir a été condamné avec un digicode

**Boulogne** : le SIE est au RDC

le secteur d'assiette de Desvres est installé à coté du secteur d'assiette du Portel

l'ambiance lumineuse est revue (installation d'éclairage à led)

installation d'un cabinet médical + un bureau pour l'infirmière

### Divers :

St Omer : une procédure d'enquête est en cours

le Médecin de prévention de Boulogne arriver en octobre et sera à 80 % (pas le mercredi)

### Lens Centre Hospitalier :

accord de principe du directeur de l'hôpital pour les travaux de ventilation

l'ingénieur de l'hôpital a fourni un planning, les travaux seront réalisés avant la fin de l'année

les analyse démontrent qu'il n'y a pas de matériau de la liste A dans le bâtiment

pas d'amiante dans le sol de la cave

seule une partie de la trésorerie comporte des dalles au sol avec de l'amiante

des actions correctives sont demandées par le contrôleur ; à charge du propriétaire

les matériaux amiantés doivent faire l'objet d'une vérification régulière de leur état de conservation.

### fiches de signalement :

nous déplorons l'emploi des fiches de signalement entre collègues . Ceci découle d'une détérioration de l'ambiance et des conditions de travail dans les services.

Il y a 11 nouvelles fiches

5 pour insultes , menaces,

1 usurpation d'identité

4 pour conflits internes

1 pour raison de santé

### bilan des exercices d'évacuation incendie :

un classement a été fait en mesurant le temps utile pour évacuer les locaux ; la conclusion : tous les agents courent vite mais certains plus que d'autres ..

quelques points matériels seront à revoir ( portes automatiques bloquées, portes coupe feu qui frottent, porte d'entrée restée fermée (laissez les sortir!)

des fenêtres restent ouvertes

### Budget : devis en cours

Hersin-Coupigny : ambiance lumineuse (éclairage LED)

Marquise : infiltration d'eau en cave

Arras Brassard : peinture hydrophobe  
Boulogne : groom électrique avec commande extérieure et intérieure

Calais Descartes : réfection des marches entrée principale  
Marquise : chasse roue rampe entrée principale  
Arras Diderot : escalier évacuation incendie coté SPF

frottement des portes coupe feu, Arras Diderot, Boulogne  
asservissement portes entrée principale Arras Brassard  
Longuenesse porte accès trésorerie issue de secours difficile à ouvrir

Arras banlieue radiateur sur pied  
Lens film miroir au rdc  
ventilateurs (pour stock 2019)

équipements de travail : sac et valises de transport, tapis de souris, repose pieds, chaussures de sécurité BCR, rehausseurs d'écran, équipement de sécurités pour nouveaux agents

espaces de convivialité : Ecuire, Arras Brassard, St Pol

Vous pouvez nous contacter pour plus de détails

